

HIGH CLASS検査

# 住宅検査報告書

株式会社 山の木の家 様

岐阜県関市巾3丁目19番地1

現場名 U様邸

施工現場住所 岐阜県岐阜市

上記の物件に対して、本誌の通り現場検査を行いました。  
指摘事項に対しても、適切な対処がなされたことを証明します。  
また、家づくりにおいても、現場検査を行った限りでは問題点は見  
当たらなかった事を証明いたします。

また、本物件においての施工レベルを、ホームリサーチ独自の基準  
で判断した結果を以下に表示します。

最終施工レベル **AA** と判断いたします。

現場検査員 一級建築士 川村 秀之



写真検査員 二級建築士 本田 大作



最終検査員 一級建築士 加藤 光信



株式会社 ホームリサーチ

愛知県刈谷市松坂町 5-214

代表取締役 久吉 崇敬

